

Bornholms Passagerforening

E-mail: b.carlsen@tdcadsl.dk

6. september 2012

**Vores reference:**

Sag nr. 2012003758

Ydelsesnummer 101050

SKIBE

Peter Lauridsen (SFS)

## **Om parkering af biler på dækket af ”LEONORA CHRISTINA”**

Med henvisning til tidligere korrespondance har Bornholms Passagerforening i e-mail af 27. august 2012 oplyst, at foreningen stadig får henvendelser fra medlemmer, som klager over adgangsforholdene til deres bil om bord på hurtigfærgeren LEONORA CHRISTINA.

I den anledning skal Søfartsstyrelsen forklare reglerne, som findes i den nye bekendtgørelse nr. 1015 af 1. november 2011 om teknisk forskrift om transport af motorkøretøjer m.v. med passagerskibe.

Den nye bekendtgørelse er såkaldt funktionsbaseret regulering, hvilket i denne forbindelse betyder, at Søfartsstyrelsen fastlægger de tilsigtede formål, mens rederiet - indenfor de således fastlagte rammer – skal udarbejde procedurer, som sikrer opfyldelse heraf. For denne bekendtgørelse skal dette ske via skibets sikkerhedsstyringssystem.

Hvor den tidligere regulering fastlagde faste passageafstande, kunne reguleringen således være opfyldt, selvom der kunne være situationer, hvor disse passageafstande måtte vise sig utilstrækkelige til, at alle passagerer kunne komme ud af køretøjet via nærmeste dør. Til sammenligning fastlægger den nye bekendtgørelse, at passagerer, når de skal til og fra køretøjet, skal kunne gøre dette direkte og sikkert.

Rederiet har metodefrihed til at planlægge håndteringen og adgangen til køretøjerne under hensyntagen til sin driftsform.

Situationer, hvor passagerer skal kravle til og fra deres bil via en bagdør eller over et passagersæde, eller ikke kan komme fra deres bil til passagerområdet grundet andre køretøjer, vil eksempelvis ikke være foreneligt med den nye bekendtgørelse.

Når der tales om sikker adgang er det en helhedsvurdering, der skal lægges til grund; at adgang eksempelvis kan ske uden fare for påkørsel fra andre køretøjer, at der er foretaget skridsikring mellem køretøjer/til og fra averteringsområde m.v.

**SØFARTSSTYRELSEN**

SKIBE

Tlf.: +45 39174400

Fax: +45 39174401

CVR-nr. 29 83 16 10

EAN-nr. 5798000023000

sfs@dma.dk

www.sofartsstyrelsen.dk

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Søfartsstyrelsen vil på baggrund af foreningens henvendelse anmode rederiet om på ny at gennemgå procedurene for lastning og losning af motorkøretøjer på vogndækket beskrevet i rederiets sikkerhedsstyringsystem.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lauridsen', with a large, stylized initial 'L'.

Peter Lauridsen (SFS)

Specialkonsulent

Direkte telefon: +45 3917 4551

E-post: PL@dma.dk